

ROCKMAX NEX



ผงปูนฟลอฮาร์ดสำหรับขัดผิวแกร่ง ชนิดไม่มีผงเหล็ก

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Nex คือผงปูนฟลอฮาร์ดสำหรับขัดพื้นแกร่ง ชนิดไม่มีผงโลหะผสมอยู่ในผงปูนฟลอฮาร์ดมีส่วนประกอบของวัสดุหยาบ หรือมวลหยาบที่มีความแข็ง ในการเพิ่มความแกร่งให้กับผิวหน้า เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะทนทานต่อการเสียดสี และขีดข่วน มีหลายสีให้เลือก เช่น เทา เขียว แดง เหลือง เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน

- ลานจอดรถ
- พื้นโกดังเก็บของ
- โรงเก็บรถ
- ห้องเครื่องกล และ ไฟฟ้า
- ห้องควบคุมต่างๆ
- ห้องต่างๆ ที่ต้องการความแกร่งที่ผิว

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อแรงขีดข่วน และเสียดสี
- ทนต่อแรงกระแทก
- ป้องกันฝุ่น ไม่มีผงโลหะ ไม่เกิดสนิม จากผิวหน้าคอนกรีต
- ติดตั้งง่าย
- มีใช้แพร่หลาย
- ราคาข่อมเยา เทียบกับการทาสีอีพ็อกซี่

ข้อมูลทางเทคนิค

สี :	เทา เขียว แดง ครีมน้ำดำ
รูปแบบ :	ผงปูน
ค่าความถ่วงจำเพาะ :	1.4-1.5
ค่า MOH (ส่วนขยาย) :	6-8

อัตราการใช้งาน (ยกตามความทนทาน)

ทั่วไป :	4-5 กิโลเมตร/ตารางเมตร
ใช้งานหนัก :	6-7 กิโลเมตร/ตารางเมตร

การเตรียมพื้นผิว (ติดตั้งโดยผู้ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น)

คอนกรีตที่จะขัดผิวปูนฟลอฮาร์ดควรมีอัตราส่วนปูนอย่างน้อย 300 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และเป็นคอนกรีตที่ไม่มีการลอยน้ำที่ผิวหน้า (Bleeding)

การแบ่งชั้นของมวลหยาบ (Aggregation) คอนกรีตที่จะทำการขัดปูนฟลอฮาร์ดนั้น ต้องอยู่ในช่วงพลาสติก (ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังจาก

เทคอนกรีต) แต่ยังไม่แข็งตัวทั้งหมด พื้นผิวต้องได้ระดับที่ต้องการ คอนกรีตควรมีค่ายุบตัว (Slump) ในช่วง 75-100 มิลลิเมตร

วิธีการใช้งาน

1. เลือกอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
2. โรยผงปูนประมาณ 50% - 70% ของปริมาณที่ต้องใช้ รอให้คอนกรีตดูดซับผงปูนทั้งหมด จึงทำการขัด (ด้วยมือหรือเครื่องตามแต่ขนาดพื้นที่)
3. โรยผงปูนที่เหลือ หลังจากการขัดครั้งแรก คอนกรีตจะดูดซึม และทำการขัดทิศทางเดียวกันครั้งแรก
4. บริเวณรอยต่อ มุมรอยต่อ พื้นชั้น ผนังชั้น ควรขัดด้วยความระมัดระวัง และสม่ำเสมอ
5. ทำการบ่มผิวหน้า แบบเดียวกับผิวคอนกรีต

การทำความสะอาด

ล้างอุปกรณ์เครื่องมือออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัม ต่อถุง

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่ยังไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตา นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ROCKMAX NEX



ผงปูนฟลอฮาร์ดสำหรับขัดผิวแกร่ง ชนิดไม่มีผงเหล็ก

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ริดแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658


แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.

 Printed on recycled paper
Copyright©2015 Rockmax